

**MHS Maschinenliste**

Maschine	Typ	Maße
CNC Drehmaschine	Max Müller	D=450x1500
CNC Drehmaschine	Voest-Alpine	D=610x1250
CNC Drehautomat	Gildemeister	D=600x2000
CNC Drehautomat	Gildemeister	D=300x600
CNC Drehautomat	Gildemeister	D=200x500
L+Z Drehmaschine	Meuser	D=600x1500
L+Z Drehmaschine	VDF	D=500x1200
L+Z Drehmaschine	VDF	D=950x2500
L+Z Drehmaschine	Schaerer	D=1200x2000



CNC Fräsmaschine	Zayer	X=1700 Y=1200 Z=1000
CNC Fräsmaschine	Mikron	X=1000 Y=600 Z=600
CNC Fräsmaschine	Tos CNC	X=1000 Y=500 Z=500
CNC Fräsmaschine	Mikron	X=700 Y=500 Z=500
CNC Fräsmaschine	CME	X=1800 Y=1000 Z=1000



**Ständerbohrmaschine** **D=40**

**Bandsägemaschinen** **JAESPA D=320**  
**Kreissäge** **Berg und Schmidt**



**Schweißgerät** **Westerfeld 250-500 Amp.**  
**Schweißgerät** **Westerfeld 400Amp.**  
**E-MIG-MAG-WIG**  
**Schweißgerät** **Oerlikon CPGL 452**