

**MHS Maschinenliste Dreherei**

**CNC Drehmaschine  
CNC Drehmaschine**



**Max Müller D=450x1500  
Voest-Alpine D=610x1250**



**CNC Drehautomat  
CNC Drehautomat  
CNC Drehautomat**



**Gildemeister D=600x2000  
Gildemeister D=300x600  
Gildemeister D=200x500**



**L+Z Drehmaschine  
L+Z Drehmaschine  
L+Z Drehmaschine  
L+Z Drehmaschine**

**Meuser D=600x1500  
VDF D=500x1200  
VDF D=950x2500  
Schaerer D=1200x2000**